


Studio di vulnerabilità statica e sismica
degli edifici scolastici comunali:
Elementare “Bandello” e Materna “Guerra”


ALLEGATO 13

Documentazione Fotografica ZENITALE
dei solai a copertura del piano primo






FOTOGRAFIA 2989



FOTOGRAFIA 2990



FOTOGRAFIA 2993



FOTOGRAFIA 2994



FOTOGRAFIA 2996




FOTOGRAFIA 2997



FOTOGRAFIA 2998



FOTOGRAFIA 2999



FOTOGRAFIA 3000



FOTOGRAFIA 3001



FOTOGRAFIA 3002



FOTOGRAFIA 3003



FOTOGRAFIA 3017



FOTOGRAFIA 3018




FOTOGRAFIA 3019



FOTOGRAFIA 3021




FOTOGRAFIA 3022



FOTOGRAFIA 3023



FOTOGRAFIA 3024



FOTOGRAFIA 3025



FOTOGRAFIA 3026




FOTOGRAFIA 3027



FOTOGRAFIA 3028



FOTOGRAFIA 3029



FOTOGRAFIA 3030




FOTOGRAFIA 3031



FOTOGRAFIA 3032




FOTOGRAFIA 3034



FOTOGRAFIA 3035



FOTOGRAFIA 3036



FOTOGRAFIA 3037




FOTOGRAFIA 3039



FOTOGRAFIA 3040




FOTOGRAFIA 3041




FOTOGRAFIA 3043



FOTOGRAFIA 3045



FOTOGRAFIA 3046




FOTOGRAFIA 3048



FOTOGRAFIA 3049




FOTOGRAFIA 3051




FOTOGRAFIA 3052



FOTOGRAFIA 3053




FOTOGRAFIA 3054



FOTOGRAFIA 3055




FOTOGRAFIA 3056



FOTOGRAFIA 3057



FOTOGRAFIA 3058




FOTOGRAFIA 3059



FOTOGRAFIA 3060



FOTOGRAFIA 3061




FOTOGRAFIA 3062



FOTOGRAFIA 3063




FOTOGRAFIA 3064



FOTOGRAFIA 3065



FOTOGRAFIA 3066



FOTOGRAFIA 3067