


Studio di vulnerabilità statica e sismica
degli edifici scolastici comunali:
Elementare “Bandello” e Materna “Guerra”

ALLEGATO 9

Documentazione Fotografica dei solai
strutturali (volte in mattoni) dell'interrato

DISPOSIZIONE DELLE FOTOGRAFIE





FOTOGRAFIA 300



FOTOGRAFIA 300



FOTOGRAFIA 301



FOTOGRAFIA 302



FOTOGRAFIA 303



FOTOGRAFIA 304



FOTOGRAFIA 305



FOTOGRAFIA 306



FOTOGRAFIA 308



FOTOGRAFIA 309



FOTOGRAFIA 310



FOTOGRAFIA 311



FOTOGRAFIA 312



FOTOGRAFIA 313



FOTOGRAFIA 314



FOTOGRAFIA 316



FOTOGRAFIA 317



FOTOGRAFIA 318



FOTOGRAFIA 319



FOTOGRAFIA 320



FOTOGRAFIA 321



FOTOGRAFIA 322




FOTOGRAFIA 323



FOTOGRAFIA 324



FOTOGRAFIA 325



FOTOGRAFIA 326



FOTOGRAFIA 327



FOTOGRAFIA 328



FOTOGRAFIA 329



FOTOGRAFIA 330



FOTOGRAFIA 331



FOTOGRAFIA 332



FOTOGRAFIA 333



FOTOGRAFIA 335



FOTOGRAFIA 336



FOTOGRAFIA 337



FOTOGRAFIA 338



FOTOGRAFIA 339



FOTOGRAFIA 340



FOTOGRAFIA 341



FOTOGRAFIA 342



FOTOGRAFIA 344



FOTOGRAFIA 345



FOTOGRAFIA 346



FOTOGRAFIA 347



FOTOGRAFIA 348



FOTOGRAFIA 349



FOTOGRAFIA 350



FOTOGRAFIA 351



FOTOGRAFIA 352



FOTOGRAFIA 353



FOTOGRAFIA 354



FOTOGRAFIA 355



FOTOGRAFIA 356



FOTOGRAFIA 357



FOTOGRAFIA 358



FOTOGRAFIA 359



FOTOGRAFIA 360



FOTOGRAFIA 361



FOTOGRAFIA 362



FOTOGRAFIA 363



FOTOGRAFIA 364



FOTOGRAFIA 365



FOTOGRAFIA 366



FOTOGRAFIA 367



FOTOGRAFIA 368



FOTOGRAFIA 369



FOTOGRAFIA 370



FOTOGRAFIA 371



FOTOGRAFIA 372



FOTOGRAFIA 373



FOTOGRAFIA 374



FOTOGRAFIA 375



FOTOGRAFIA 376



FOTOGRAFIA 377



FOTOGRAFIA 378



FOTOGRAFIA 379



FOTOGRAFIA 380



FOTOGRAFIA 381



FOTOGRAFIA 382



FOTOGRAFIA 383



FOTOGRAFIA 384



FOTOGRAFIA 385



FOTOGRAFIA 386